

NOTA DE ESCLARECIMENTO – HU-UNIVASF

Petrolina, 17 de outubro de 2020

PROBLEMA EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Considerando os transtornos percebidos pela comunidade hospitalar em decorrência da ineficiência extemporânea do sistema de refrigeração do HU-Univasf, esclarecemos inicialmente que a estrutura de condicionamento de ar é revisada periodicamente.

No entanto, por circunstâncias ainda em apuração, ocorreu um problema grave no sistema ocasionando a redução drástica da capacidade de refrigeração.

Em decorrência disso, alguns componentes da estrutura de condicionamento de ar foram exauridos e necessitam de imediata manutenção e/ou substituição, o que já está em decurso.

Sendo assim, os setores competentes estão trabalhando incessantemente para viabilizar a refrigeração necessária em áreas críticas como bloco cirúrgico, UTI e andares, priorizando, portanto, a manutenção das condições necessárias ao atendimento do nosso público alvo: pacientes.

Igualmente, a administração hospitalar está participando ativamente do processo de solução do problema e todos estão empenhados em restabelecer a plena eficiência do sistema de refrigeração o mais rápido possível.

Por fim, informamos que entendemos as consequências percebidas, sobretudo em uma época do ano em que há elevação da temperatura ambiente, fazendo com que todos estejamos enfrentando esses transtornos juntos.

Unidade de Comunicação Social